



ที่ จบ ๕๕๕๐๓/ ๗๑๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๒๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) จำนวน ๒ ชุด
๒.รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) จำนวน ๒ ชุด

ด้วยบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน นั้น

เทศบาลตำบลเขาวัว - พลอยแหวน จึงรวบรวมรายงานดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่มีอำนาจในเขตท้องถิ่น มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิത്യ สิมอวย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

กองช่าง


โทร. ๐-๓๙๖๐-๙๖๗๕-๗

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพคจันทบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน
พระยาตรีภพ แขวง/ตำบล พลอยแหวน เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
โทรศัพท์ 086-8998475 โทรสาร - มี นายศักดิ์ชัย น้อยบัวงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-58(1) -
1/35 จบ. ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นายเอกสิทธิ์ บุญเรือง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเอกสิทธิ์ บุญเรือง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาชุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาชุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพคจันทบุรี

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน พะยาตรัง
 แขวง/ตำบล พLOYแหวน เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
 โทรศัพท์ 086-8998475 โทรสาร - มี นายศักดิ์ชัย น้อยบัวงาม
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-58(1)-1/35จบ. ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ ข

นายเอกลักษณ์ บุญเรืองเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายเอกลักษณ์ บุญเรือง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง - ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 08.00-20.00 น.

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบละกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ ขนาด -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปรับที่ดินในบริเวณโรงงาน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๒
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๐.๕๔๖
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มี (นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด).....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบละออง ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี.....
- (๘) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข ไม่มี.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗